



Raport montażowy nr 1-28/09/15

Nazwa obiektu : Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Gliwice Spółka z o.o. Data 30.09. 2015

Nazwiska pracowników Serwisu : 1. Stanisław Sowa
2. Marek Czech
3.

- Zamówienie klienta lub nr potwierdzenia zamówienia TA/480/2015
- Nr zlecenia w BELOS - PLP S.A. US/00030/2015

I. **Prace zlecone do wykonania:** Przegląd serwisowy i pomiary elektryczne zespołów zasilających elektrofiltry kotłów WP-70 oraz WR-25 Ciepłowni PEC Gliwice.

II. Prace wykonane:

Dokonano przeglądu serwisowego i pomiarów elektrycznych zespołów zasilających elektrofiltry kotłów WP-70 nr 1 i 3 oraz WR-25 nr 1,3 i 4.

Sprawdzono połączenia w układzie sterowania tyrystorami, dokręcono połączenia śrubowe, wykonano kalibrację regulatorów ESP R7. Wymieniono uszkodzony olejowskaz. Sprawdzono działanie blokad i zabezpieczeń.

Urządzenia pracują poprawnie.

III. Wnioski i uwagi:

1. Uwagi pracowników BELOS - PLP S.A.: Podczas przeglądu stwierdzono:

- Uszkodzenie tyrystorów w szafie kotła WP-70 nr 3
- Uszkodzenie lampek kontrolnych w szafie sterowniczej kotła WP- 70
- Uszkodzenie czujnika ciśnienia na zespole prostowniczym kotła WR-25
- podczas testów stwierdzono nieprawidłowe działanie regulatora ESP R7 w szafie sterowniczej na kotle WR-75.

Na usunięcie w/w usterek zostanie dostarczona oferta.

2. Uwagi przedstawiciela klienta (Nazwisko, imię, stanowisko):
.....
.....
.....

Podpisy pracowników Serwisu

1. SOWA S.
2. Marek Czech
3.

Podpis i pieczęć
przedstawiciela klienta

KIEROWNIK
Działu Technicznego

mgr inż. Andrzej Bywański